

Demo Only

BenQ GR10 テスト用フォームウェア

Switch デモンストレーション向け

アップグレード ユーザーガイド (Windows 向け)

- ・動作を確認しておりますが、公式で提供しているフォームウェアではございません
- ・LAN ポートの接続はサポートしておりません

GR10 のフォームウェアを更新するには、以下のものがが必要です：

- A. USB-C ポートが装備されている Windows PC
- B. GR10 Firmware Upgrade Tool (Windows)
- C. GR10 本体

アップデート手順:

1. GR10 を WindowsPC に接続してください
2. GR10 Firmware Upgrade Tool for Switch をインストールしてください。(デモ用)

名称	大小	封帳後	類型	修改的日期	雜湊驗算
..			File folder		
PD_Win_BB_Tool_v0.8e_0C_...	3,872,671	?	File folder	9/27/2024 11:14 AM	

3. "VLIPDWinBBConsoleTool.exe" を実行してください

名称	大小	封帳後	類型	修改的日期	雜湊驗算
..			File folder		
pddebug.log	356,695	1,323,130	Text Document	9/27/2024 10:44 AM	9454E87E
Setting.ini	501	?	Configuration settings	9/26/2024 2:31 PM	31B11082
VL105_CRC_48K.bin	49,152	?	BIN File	9/25/2024 5:52 PM	B483DDF8
VLIPDWinBBConsoleTool.exe	1,024,512	?	Application	8/30/2023 6:40 PM	0721C8F3
VLIPDWinBBTool.exe	2,441,728	?	Application	8/30/2023 6:49 PM	1ABD51E9

Demo Only

4. ファームウェアのアップデートが完了すると、タブは自動的に閉じます。

```
C:\Users\龍樹元\AppData\Loc x + v
=          Sherlock Chu          =
=          2023.08.30            =
===== LEVEL-1 =====
===== ANKER =====
==== LocalTime: 2024/11/25, 16:51:43 ====
Loop = 0
Loop = 1
Loop = 2
Loop = 3
Loop = 4
Loop = 5
DevicePath=\\?\usb#vid_04a5&pid_b103#0000000000000001#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Found Target Device:
PJID = 0x01050000, VL105
=====
= VL10x:04A5/B103, Version:0C.04.16.64 =
=====
Get_USB_Set_Address = 0x08

PD[1]_FW_Update_Start...
FW_Code_Update, No_Check.
Do_SPI_Write_Status_0x00
SPI_Status_0 = 0x00
Checking_Current_2wh_Data
Check device firmware ...
Firmware_1_OK ...
Write_FW_to_30000 ...
= SeRdCmp_PASS. =
erasing...00%
```

5. GR10 で Switch を使用する場合は、電源アダプターを PD ポートに差し込んでお楽しみください!

